

Aggiornamento Software ver. 1.0.0.4 OTA per il Decoder ZDT-8500MHP TIVU'

La presente comunicazione per informarvi che da oggi alle ore 10.30 è disponibile un aggiornamento software via aria (OTA : On The Air) per il modello di ricevitore in oggetto. Questo aggiornamento andrà a migliorare notevolmente le performance del prodotto, si consiglia quindi di procedere con l'aggiornamento.

L' OTA sarà per ora disponibile per due settimane 24 ore al giorno e più precisamente :

Da Giovedì 09/12/10 dalle ore 10.30 a.m. fino a Giovedì 23/12/10 alle ore 10.30 a.m.

Vi comunicheremo nei prossimi giorni la durata ulteriore dell'aggiornamento.

Implementazioni del software 1.0.0.4

Rispetto alla precedente versione 1.0.0.2 sono state apportate le seguenti migliorie:

- Risoluzione del blocco immagine saltuario durante la visione
- Aggiornamento della lista transponder del satellite HotBird 13°E (necessario reset dopo aggiornamento).
- Aumentata velocità di interazione tramite telecomando.
- Miglioramento correzione codici DiSEqC per centraline multi-feed/multi-utenza e parabole motorizzate.
- Migliorato l'aggancio delle frequenze a +/- 3MHz rispetto alla frequenza centrale, per compensare eventuali errori di frequenza dell'oscillatore locale di qualche LNB.

ALCUNE INDICAZIONI ED AVVERTENZE:

- 1. Si consiglia di lasciare il ricevitore in stand-by per l'aggiornamento automatico**
ZDT-8500MHP TIVU, in stand-by, cercherà in automatico l'aggiornamento.
- 2. Se si vuole lanciare manualmente l'aggiornamento, procedere così:**
 - a. accedere al "MENU - Impostazione - Sistema - Aggiornamento Software" visione (può essere necessario parecchio tempo)
- 3. In qualsiasi caso, NON TOGLIERE MAI L'ALIMENTAZIONE** al ricevitore fino ad aggiornamento avvenuto: **rischio di blocco irreversibile del ricevitore!**
- 4. Se il ricevitore non dovesse rilevare l'aggiornamento:**
 - a. assicurarsi che il box riceva correttamente RAI 1 criptato (freq. 10992 - Home Channel TivùSAT)
 - b. eseguire un reset da "MENU - Impostazione - Sistema - Impostazioni di Fabbrica" , Inserire il PIN (0000 di default) - eseguire il RESET
 - c. lanciare manualmente l'aggiornamento manualmente (vedi punto 2)
- 5. Dopo l'aggiornamento, si consiglia vivamente di eseguire un reset.**

