

La presente per informarVi che attualmente stiamo riscontrando dei problemi dovuti ad un problema di trasmissione da parte di TIVUSAT.

I due problemi sono:

1 in fase di prima installazione non vengono trovati i canali TIVUSAT, per trovarli é necessario entrare dopo la ricerca nel menu e fare la ricerca TIVUSAT. Con questa ricerca i canali si installano regolarmente.

2 staccando la spina di corrente, alla riaccensione dell'apparecchio il canale RAI 1 si sposta da solo dal programma nr. 1 al programma nr. 2001, stesso dicasi per RAI MOVIE che si sposta al programma nr. 2002.

Il relativo al punto 2 può essere risolto nel seguente modo:

In fase di **INSTALLAZIONE GUIDATA** alla terza voce **-> RICERCA TIPO** -> **TIPO CODIFICATI** bisogna selezionare la voce **SELEZIONARE FTA**

Facendo così verrà effettuata la ricerca dei soli canali in chiaro.

Terminata l'installazione guidata bisogna effettuare la ricerca dei soli canali TIVUSAT.