

XDOME HD-1000NC + CAM e SMARTCARD Tivùsat

L'utilizzo corretto della cam nel ricevitore è inerente all'inserimento di questa con apparecchio spento.

Nel caso venga tolta, reinserita o altro ad apparecchio acceso (operazione sconsigliata da ogni costruttore hardware) e la cam non dovesse diventare operativa, sarà sufficiente seguire la sezione 2.2.2 che troverà a pagina 5 del manuale originale della cam.

Di seguito alcune immagini di funzionamento:



I test si riferiscono all'stb XDOME HD-1000NC, software HZTSDCI 1.00.15, cam Tivùsat r1.0, smartcard Tivùsat e canali dvb-s Tivùsat e RAI HD.

Inoltre è risultato funzionare correttamente ogni passaggio di canale tra SKY Italia SD e HD, sia free che codificati e Tivùsat SD e HD sia free che codificati; potrà inoltre trovare conferma di questo nei forum specializzati del settore.

Comunichiamo inoltre che nel manuale originale allegato alla cam, è indicato un esempio errato:



(nella figura: manuale originale pagina 4)

la smartcard infatti dovrà essere inserita come nell'immagine seguente:



Si sottolinea inoltre l'importanza della sezione 2.2.2 che troverà a pagina 5 del manuale originale:



(nella figura: manuale originale pagina 5)